

Lämpökeskus (Turku Energia, Jäkärän Huolto Oy), Jäkärän puistokatu 21 (218859)

Selite:
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Toimiva
Toimiala (PIMA): 13.1 Energialaitos (sähkö- tai lämpövoimala)
PIMA-prosessit: Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Toimiva
Tuhkan ja kuonan varastointi - Mahdollinen toiminta

Kiinteistötunnukset: 853-87-15-1 (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 245011 ETRS-TM35FIN-p: 6720913
KKI: 1574244 KKP: 6715490

Laji: Toimiva kohde
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Tietojen tarkistus/täydennys 10.12.2010
Kunnostuspäätös 15.6.2005
Kirje omistajalle 8.11.2010
Kirje omistajalle 8.11.2010

Lisätiedot:
Konvertointi
Öljyvoimala. Jäkärän Huolto Oy, 30.6.2007 asti. Turku Energia, Jäkärän Huolto Oy 1.7.2007 ->.

Maarian vaihdealue, Jäkärä (20003053)

Selite: missä raportti?
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Toimiva
Toimiala (PIMA): 11.5 Rautatieliikenne
PIMA-prosessit: Ratapiha - Toimiva

Kiinteistötunnukset: 853-871-0004-0001 (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 245499 ETRS-TM35FIN-p: 6720272
KKI: 1574788 KKP: 6714895

Laji: Toimiva kohde
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Tutkimukset 4.3.2009

Maaria - Jäkärän kreosoottijyljyalue, Karhunojantie (70788)

Selite: Levinneisyys selvitys ja pohjavesiseuranta meneillään.
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Lopetettu
Toimiala (PIMA): 04.2 Kyllästämö
PIMA-prosessit: Kreosoottikyllästys - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 853-431-0001-0163, Jäkärä (Maankäyttörajoite)
853-487-2-48, Koiramäki (Tarkista selvitystarve)
853-871-0004-0001, Rata-alue (Maankäyttörajoite)

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 245411 ETRS-TM35FIN-p: 6720177
KKI: 1574709 KKP: 6714793

Laji: Arvioitava tai puhdistettava
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Tietojen tarkistus/täydennys 10.12.1998
Tietojen tarkistus/täydennys 31.12.2006
Tietojen tarkistus/täydennys 15.6.2005
Tietojen tarkistus/täydennys 2.4.2008
Tietojen tarkistus/täydennys 8.12.2010
Tietojen tarkistus/täydennys 9.10.2013
Tietojen tarkistus/täydennys 4.11.2013
Tietojen tarkistus/täydennys 6.5.2014
Tietojen tarkistus/täydennys 3.12.2013
Tietojen tarkistus/täydennys 19.8.2009
Tietojen tarkistus/täydennys 6.5.2009
Tietojen tarkistus/täydennys 29.2.2000
Tietojen tarkistus/täydennys 12.5.2000
Tietojen tarkistus/täydennys 18.3.2005
Tietojen tarkistus/täydennys 15.6.2005
Tietojen tarkistus/täydennys 21.12.2009
Tietojen tarkistus/täydennys 2.5.2011
Tietojen tarkistus/täydennys 29.5.2013
Tietojen tarkistus/täydennys 13.9.2013
Tietojen tarkistus/täydennys 3.12.2013
Tutkimukset 21.12.2005
Tutkimukset 29.12.2011
Tutkimukset 1.9.1995
Tutkimukset 30.10.1998
Tutkimukset 19.6.1998
Tutkimukset 4.12.1998
Suunnittelu 28.6.1999
Suunnittelu 7.6.2011
Suunnittelu 27.2.2013
Suunnittelu 31.5.2007
Suunnittelu 11.5.2005
Suunnittelu 4.7.2014
Suunnittelu 30.5.2014
Suunnittelu 13.3.2007
Suunnittelu 15.10.2009
Ilmoitus/lupa vireille
Ilmoitus/lupa vireille
Osittainen kunnostus 18.4.2005
Osittainen kunnostus 17.11.1998
Kunnostus 23.4.2015
Loppuraportti 31.3.2014
Loppuraportti 12.5.2005
Loppuraportti 10.12.1998
Jälkitarkkailu 31.10.2012
Jälkitarkkailu 31.12.2010

Jälkitarkkailu 25.3.2014
 Jälkitarkkailu 3.2.2015
 Jälkitarkkailu 8.2.2012
 Kunnostuspäätös 31.5.2013
 Kirje omistajalle 7.1.2008
 Kirje omistajalle 10.5.2007
 Riskinarvio 30.5.2012
 Riskinarvio 9.2.2010
 Puhdistusvastuuarvio - on vastuutaho 29.3.2011

Kunnostustiedot:

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
23.4.2015	Alempi ohjearvo (VNA 214/2007)	Ei	Nykyinen maankäyttö

Kunnostuksen massamäärät:

Päivämäärä	Pitoisuustaso	Kunnostustapa	Käsittelymenetelmä	Määrä	Käsittelypaikka
23.4.2015	C - Pilaantunut (al. oa - yl. oa)	Massanvaihto	Kaatopaikkakäsittely	66,84 t	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Topinojan jätekeskus, Turku
23.4.2015	Muu jäte	Massanvaihto	Kaatopaikkakäsittely	1,72 t	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Topinojan jätekeskus, Turku

Lisätiedot:

Valumavedet

Valumavesiä kulkeutuu Maarian altaaseen (Turun vesilaitoksen raakavesiallas)

Maaperä

Maaperä kerroksellista. Humuskerroksen alla savikerros, jonka välissä useita sorakerroksia, joihin kreosoottia kerääntynyt taskumaisesti.

Ent. tiilitehdas, nyk virkistysalue, Karhunojantie 133 (218751)

Selite:
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Lopetettu
Toimiala (PIMA): 18.2 Betoni- ja sementtituotteiden valmistus
PIMA-prosessit: Betoni- tai sementtijätteen läjitys - Mahdollinen toiminta

Kiinteistötunnukset: 853-431-2-0 (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 245104 ETRS-TM35FIN-p: 6719626
KKI: 1574454 KKP: 6714217

Laji: Selvitystarve
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kirje omistajalle 8.11.2010

Lisätiedot:
Konvertointi_osoite
Valitulla katunimellä ei ole sijaintipisteitä WebMapissa.

Ent. kauppapuutarha, Tastontie 200 (218459)

Selite:
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Lopetettu, - 1995
Toimiala (PIMA): 02 Taimi- ja kauppapuutarhat
PIMA-prosessit: Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Lopetettu
Tuhkan ja kuonan varastointi - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 853-487-10-4, METSÄRANTA (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 246102 ETRS-TM35FIN-p: 6718053
KKI: 1575591 KKP: 6712741

Laji: Selvitystarve
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kirje omistajalle 8.11.2010

Ent. Arcsteel Oy, Junnilantie 38 (ent. Tastontie 106) (218319)

Selite:
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Lopetettu
Toimiala (PIMA): 07.5 Muu metalliteollisuus
PIMA-prosessit: Metallien työstäminen/rakentaminen - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 853-487-1-205, METSÄRINNE III (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 245534 ETRS-TM35FIN-p: 6717274
KKI: 1575096 KKP: 6711914

Laji: Selvitystarve
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kirje omistajalle 8.11.2010
Puhdistusvastuuarvio - on vastuutaho 29.3.2011

Lisätiedot:**Konvertointi**

Arcsteel Oy valmistaa laivoihin sisustuselementtejä, jotka ovat kevyitä metallirakenteita. Rakenteet tehdään verstaalla ja maalaukset teetetään alihankintana. Asennustyöt hoidetaan telakoilla. (Jätehuoltotark.2002.)

Haihun puutarha, Kanta-Haihuntie 68 (218805)

Selite:
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Lopetettu, - 1998
Toimiala (PIMA): 02 Taimi- ja kauppapuutarhat
PIMA-prosessit: Torjunta-aineiden käyttö - Lopetettu
Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Mahdollinen toiminta
Tuhkan ja kuonan varastointi - Mahdollinen toiminta

Kiinteistötunnukset: 853-410-1-25 (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 244916 ETRS-TM35FIN-p: 6716355
KKI: 1574565 KKP: 6710944

Laji: Selvitystarve
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kirje omistajalle 8.11.2010

Ent. kauppapuutarha, Rojolantie 80 (218458)

Selite:
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Lopetettu
Toimiala (PIMA): 02 Taimi- ja kauppapuutarhat
PIMA-prosessit: Torjunta-aineiden käyttö - Lopetettu
Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Lopetettu
Tuhkan ja kuonan varastointi - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 853-487-10-42, Vuoriperkiö (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 244703 ETRS-TM35FIN-p: 6716294
KKI: 1574358 KKP: 6710864

Laji: Selvitystarve
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kirje omistajalle 8.11.2010

Ent. kauppapuutarha, Rojolantie 45 (218457)

Selite:
Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Lopetettu, - 1995
Toimiala (PIMA): 02 Taimi- ja kauppapuutarhat
PIMA-prosessit: Torjunta-aineiden käyttö - Lopetettu
Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Lopetettu
Tuhkan ja kuonan varastointi - Lopetettu

Kiinteistötunnukset: 853-470-1-31, TUULENSUU I (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 244500 ETRS-TM35FIN-p: 6715974
KKI: 1574185 KKP: 6710527

Laji: Selvitystarve
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kirje omistajalle 8.11.2010

Lisätiedot:
Konvertointi
Kasvihuoneet rakennettu 1968 (WebMap).

Konepaja Heikka avoin yhtiö, Vanha Tampereentie 230 (218832)

Selite:

Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Toimiva
Toimiala (PIMA): 07.4 Konepaja
PIMA-prosessit: Koneistus - Toimiva

Kiinteistötunnukset: 853-470-1-63 (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 244203 ETRS-TM35FIN-p: 6715698
KKI: 1573915 KKP: 6710224

Laji: Toimiva kohde
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kirje omistajalle 8.11.2010

Lisätiedot:

Konvertointi

(Puh.luettelo 2008.) Metallirakenteiden valmistus leikkaamalla ja hitsaamalla (Jätehuoltotark.1992 ja 2002).

Viherlassila Ky (kauppapuutarha), Vanha Tampereentie 228 (218971)**Selite:**

Kunta: Turku (TKU)
Toimivuus: Toimiva, 1955 -
Toimiala (PIMA): 02 Taimi- ja kauppapuutarhat
PIMA-prosessit: Torjunta-aineiden käyttö - Mahdollinen toiminta
Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Mahdollinen toiminta
Tuhkan ja kuonan varastointi - Mahdollinen toiminta

Kiinteistötunnukset: 853-507-10-0 (Tarkista selvitystarve)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 244106 ETRS-TM35FIN-p: 6715684
KKI: 1573820 KKP: 6710201

Laji: Toimiva kohde
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään
Kirje omistajalle 8.11.2010
Kirje omistajalle

Lisätiedot:**Konvertointi**

Koristekasviviljelmä, taimien kasvatus ja ja kasvien välivarastointi. (Jätehuoltotark.2002 ja 2004.)

Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

Kunta: Maa-alueen sijaintikunta

Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala

PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4) Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

Kunnostustiedot:

Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

Kunnostuksen massamäärät:

Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m²)

Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka