

Kohde: Turun AMK, vanha rakennus
Sepänkatu 2

Laatija: Nabb
 Aika: 27.2.2020
 Puh: 0500-120504


Ilmanvaihtokoneiden toiminnantarkastus:

	1/1	1/2	Kone	Suodattimet vaihdettu	Tark.
Luokka 101	+/-280 l/s	+/-140 l/s	Swegon Compact Air	2.1.2020	ok
Luokka 105	+/-250 l/s	+/-125 l/s	Swegon Compact Air	2.1.2020	ok
Luokka 106	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 117	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 118	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 119	+/-277 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 130	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 137	+/-277 l/s	+/-208 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 138	+/-250 l/s	+/-180 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	*
Luokka 139	+/-236 l/s	+/-152 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 201a	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 201b	+/-263 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 205	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 206	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 207	+/-250 l/s	+/-125 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 209	+/-250 l/s	+/-125 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 210	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 217	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 301a	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 301b	+/-263 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok
Luokka 304	+/-222 l/s	+/-111 l/s	Swegon CACA	2.1.2020	ok

*Luokan 138 LTO-koneessa oli hälytys tuloilman minimi lämpötila. Koneen LTO-kiekko pysähtelee välillä, koska kiekon tiivisteet ovat huonossa kunnossa. Koneeseen vaihdetaan tiivisteet.

Huippuimurit sekä tuloilmakoneet tarkistettiin, että ovat päällä.

Tuloilmakone	Suodattimet vaihdettu	Tark.
G3 TK-1	31.12.2019	ok
G3 TK-2	31.12.2019	ok
G3 TK-3	31.12.2019	ok
G3 TK-4	31.12.2019	ok


 M-Ventti Oy, Joonas Nabb